Table 3.22-2
Concrete and Asphalt Chip Data Summary - Electrical Transformer D Bank (ETAD)
Former York Naval Ordnance Plant - York, PA

Location/ID Depth (ft.) Sample Date Parameter	MSC Soil to GW Used Aquifer (mg/kg)	MSC Direct Contact 0 - 2 ft (mg/kg)	MSC Direct Contact 2 - 15 ft (mg/kg)	EPA RSL Industrial Soil (mg/kg)	ETAD-AL-2 0 - 0.5 5/31/1994	ETAD-AL-4 0 - 0.5 5/31/1994	ETAD-AL-5 0 - 0.5 5/31/1994	ETAD-AL-6 (3) 0 - 0.5 5/31/1994	ETAD-CL-K 0 6/15/1994
Polychlorinated Biphenols									
Arochlor-1260	1900	130	190000	0.74	3.8	1.4	0.2 U	0.6	0.2 U

Blank results = analyte not analyzed. U = Not detected. J = Organics; estimated. Inorganics; blank contamination. B = Organics; blank contamination. Inorganics; estimated. E = Inorganics: matrix interference. * = excavated location.