Table 3.22-7
Concrete Chip Data Summary - Electrical Transformer B Bank (ETAB)
Former York Naval Ordnance Plant - York, PA

Location/ID Depth (ft.) Sample Date Parameter	MSC Soil to GW Used Aquifer (mg/kg)	MSC Direct Contact 0 - 2 ft (mg/kg)	MSC Direct Contact 2 - 15 ft (mg/kg)	EPA RSL Industrial Soil (mg/kg)	ETA3-C1 0 - 0.5 6/17/1998	ETA3-C4 0 - 0.5 6/17/1998	ETA3-C5 0 - 0.5 6/17/1998
Polychlorinated Biphenols							
Arochlor-1016	200	200	10000	21	17 U	17 U	17 U
Arochlor-1221	2.5	160	10000	0.62	17 U	17 U	17 U
Arochlor-1232	2	160	10000	0.62	17 U	17 U	17 U
Arochlor-1242	62	160	10000	0.74	17 U	17 U	17 U
Arochlor-1248	67	44	10000	0.74	17 U	17 U	17 U
Arochlor-1254	280	44	10000	0.74	17 U	17 U	17 U
Arochlor-1260	1900	130	190000	0.74	728	148	93.2

Blank results = analyte not analyzed. U = Not detected. J = Organics; estimated. Inorganics; blank contamination. B = Organics; blank contamination. Inorganics; estimated. E = Inorganics: matrix interference. * = excavated location.